



spabad

westerbergs norden 140 c

Stilrent badekarsdesign både udvendigt og invendigt. Rummelig for hele familien. Udvalgte funktioner er samlet i en færdig pakke og Norden har omgående leverance.

1400x1400 mm, minimumshøjde: 675 mm.
Dybde: 495 mm. Baddybde: 420 mm.
Vandmængde 310 liter.

badekar + front + ocean batteri
200 823 00-30

system Superior Soft
200 823 03-00

godt at vide


Karret er fremstillet i sanitetsakryl af højeste kvalitet, og det er forstærket med glasfiberarmeret polyester. Det giver et kar med mange fordele. Det holder godt på varmen og har en blank og slidstærk overflade, som ikke giver grobund for nogen mikroorganismer.

spabad


westerbergs norden 140 c

fodplacering


For at undgå karambolage mellem støttebenene og gulv afløb bør du studere støttebenenes og afløbets placering. Bemærk venligst at fødderne placering kan afvige med ± 50 mm i forhold til skitsen.



udvendige mål



højdemål



materiale

Karret er fremstillet i sanitetsakryl af højeste kvalitet, og det er forstærket med glasfiberarmeret polyester. Det giver et kar med mange fordele. Det holder godt på varmen og har en blank og slidstærk overflade, som ikke giver grobund for nogen mikroorganismer.

Sanitetsakrylen er meget holdbar og let at rengøre. Hvis karret mister glansen, kan det behandles med almindelig bil- eller båd voks. Ridser og småskader kan let slibes og poleres væk, da akrylen er gennemfarvet.

Karret har en forstærket bundplade og elgalvaniserede ben for at forhindre rustangreb. Justerbare fødder gør det let at passe karret ind på alle gulve. Karret leveres med komplet afløbssæt.

vandvolumen

Vandmængde 310 liter. (op til overløbssikring)

front

Front indgår i pakken

blandingsbatterier

Ocean sargaarmatur indgår i pakken. Blandingsbatteri kan kun placeres i fodenden.

vandvarmer

1,5kW varmeelement indgår i Superior Soft pakken.

vigtigt!

Indbygning skal ske med karret tilstede, idet målafvigelse kan forekomme. Westerbergs påtager sig ikke ansvaret for problemer, som måtte opstå som følge af indbygningsarbejde udført før karrets levering.

Der tages forbehold for ændringer i specifikationen
2019-02-01